

Инструкция по монтажу кабельных соединителей





1. Схема монтажа:

Соединитель кабельный I-образный-3 пол. 1-(L,N,PE) /SINEYI-03-020-0000

Соединитель кабельный I-образный-3 пол. 1-(L,N,GND) /E-WeiChat-EW-M20/(seal ring 9-12 mm)

Соединитель кабельный T-образный-3 пол. 1-(1,2,3) /E-WeiChat-EW-P20T/(seal ring 9-12 mm)



- 1 / L(+) -корич./красн.
- 2 / N(-) -синий/черный
- 3 / GND -желто-зеленый

Провод заземления может отсутствовать



2. Схема монтажа:

Соединитель кабельный I-образный-3 пол. 1-(.; ..; ...) /TTAF-WPI-03 и

Соединитель кабельный I-образный-3 пол. 1-(L,N,GND) /Fuson-M20-3p

Соединитель кабельный T-образный-3 пол. 1-(.; ..; ...) /TTAF-WPT-03

Соединитель кабельный T-образный-3 пол. 1-(L,N,GND) /Fuson-M20T-3p



- 1 / L(+) -корич./красн.
- 2 / N(-) -синий/черный
- 3 / GND -желто-зеленый

Провод заземления может отсутствовать

Гильзовать Наконечник штырьевой
втулочный изолированный согласно СП

Дополнительная информация по
подключению для TTAF:

Со стороны красного винта - L

Со стороны синего винта - N

Со стороны зеленого винта - GND